

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2026年07月23日

被评估单位名称：江西亿夏实业有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	存放地点	抵押状态	启用日期	计量单位	数量	账面原值		评估价值			备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值	
1	2.8T龙门吊	50m工字钢单轨，跨度14.9m，高度7.23m	1号车间		2017年6月	套	2.00			132,004.00	39.00%	51,482.00	
2	2.8T龙门吊	50m工字钢单轨，跨度14.4m，高度7.28m	2号车间		2017年6月	套	2.00			132,004.00	39.00%	51,482.00	
3	2.8T龙门吊	50m工字钢单轨，跨度14.8m，高度6.8m	3号车间		2017年6月	套	1.00			66,002.00	43.00%	28,381.00	
4	2.8T龙门吊	50m工字钢单轨，跨度14.4m，高度6.8m	4号车间		2017年6月	套	2.00			132,004.00	39.00%	51,482.00	
5	2.8T龙门吊	49m工字钢单轨，跨度14.4m，高度7.2m	5号车间		2017年6月	套	2.00			131,118.00	39.00%	51,136.00	
6	电炉	6w-0.5-1；带架子约40t	1号车间	已抵押，清单序号15	2021年7月	套	1.00			58,000.00		58,000.00	已拆散
7	电炉	6w-0.5-1；含除尘配套	2号、4号、5号车间	已抵押，清单序号15	2021年7月	套	4.00			2,356,048.00	0.00%	232,000.00	核心部件缺失严重，控制柜缺失，现场仅剩壳体
8	拉丝机		2号、4号车间	已抵押，清单序号5	2012年8月	台	2.00			71,292.00	15.00%	10,694.00	
9	脉冲袋式除尘器	XMC72型	1号车间	已抵押，清单序号7	2021年7月	台	1.00			7,690.00	55.00%	4,230.00	
10	脉冲袋式除尘器	XMC120型；含15kw除尘机	2号车间	已抵押，清单序号9	2021年7月	台	1.00			10,611.00	55.00%	5,836.00	
11	脉冲袋式除尘器		3号车间		2021年7月	套	1.00			10,804.00	55.00%	5,942.00	
12	变压器	S11-M-630-10；	废弃堆场旁		2015年1月	台	1.00			55,589.00	50.00%	27,795.00	
13	变压器	S11-M-1000-10；含配线	变电房		2017年3月	台	1.00			77,474.00	59.00%	45,710.00	
14	进线柜		废弃堆场旁		2015年1月	台	1.00			10,230.00	45.00%	4,604.00	现场内部仅剩部分开关及线路
15	馈电柜		废弃堆场旁		2015年1月	台	1.00			1,076.00	45.00%	484.00	现场内部已空
16	补偿柜		废弃堆场旁		2015年1月	台	1.00			5,398.00	45.00%	2,429.00	现场内部已基本为空，内部剩部分电容及空气开关
17	进线柜		变电房	已抵押，清单序号12	2017年3月	台	2.00			2,152.00	53.00%	1,141.00	现场内部已空
18	馈电柜		变电房	已抵押，清单序号12	2017年3月	台	4.00			4,304.00	53.00%	2,281.00	现场内部已空
19	补偿柜		变电房	已抵押，清单序号12	2017年3月	台	2.00			10,796.00	53.00%	5,722.00	现场内部已基本为空，内部剩部分电容及空气开关

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2026年07月23日

被评估单位名称：江西亿夏实业有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	存放地点	抵押状态	启用日期	计量单位	数量	账面原值		评估价值			备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值	
20	进线柜		变电房	已抵押，清单序号12	2017年3月	台	1.00			24,850.00	59.00%	14,662.00	
21	变压器柜		变电房	已抵押，清单序号12	2017年3月	台	3.00			54,888.00	59.00%	32,384.00	
22	节能压缩机	工宝；22KW	3#钢棚	已抵押，清单序号11	2021年5月	台	1.00			11,974.00	59.00%	7,065.00	
22	储气罐	1立方米	3#钢棚		2003年4月	个	1.00			3,076.00	15.00%	461.00	
23	地磅	100T，3.4*18m	露天	已抵押，清单序号10	2018年6月	台	1.00			97,134.00	15.00%	14,570.00	
24	空调挂机		2#车间、门卫		2018年6月	台	3.00			7,299.00	15.00%	1,095.00	
25	配电柜		5号车间		2017年3月	台	4.00			4,048.00	59.00%	2,388.00	内部为空
26	镀锌钢管（冷却管）	Φ12	各车间外侧		2017年6月	m	87.50			5,687.50	66.00%	3,754.00	仅地面裸露部分
27	镀锌钢管（冷却管）	Φ16	各车间外侧		2017年6月	m	30.00			2,610.00	66.00%	1,723.00	仅地面裸露部分
28	镀锌钢管（冷却管）	Φ21	各车间外侧		2017年6月	m	87.50			10,062.50	66.00%	6,641.00	仅地面裸露部分
29	冷却泵		钢棚2旁边		2015年6月	台	3.00			37,632.00	27.00%	10,161.00	
合 计								-	-	3,533,857.00		735,735.00	
减：机器设备减值准备													
合 计								-	-	3,533,857.00		735,735.00	

被评估单位填表人：

评估人员：

填表时间：